



施工者：安藤ハザマ・丸昭地域維持型建設共同企業体 二重峠トンネル作業所  
住所：阿蘇市内牧1128-2 電話：0967-24-6411



### 現在の作業状況について

- ・避難坑  
トンネル掘削 L = 1311m (7/23 現在)
- ・本坑  
トンネル掘削 切羽① L = 607m  
切羽② L = 205m 合計 L = 812m (7/23 現在)  
覆工 L = 263m (7/23 現在)

トンネル掘削で出た残土を、借地させていただいた車帰地区へダンプトラックで搬出しております。

【本坑 覆工完了部分の様子】



【本坑①切羽状況】



【本坑切羽②吹付け状況】




【避難坑発破後の様子】



発破によって発生したズリは25トンのダンプトラックでヤード内の仮置き場まで運搬します。



### 現在の進捗



## 騒音状況について

トンネル坑口に最も近接した家屋における、7月の発破での騒音値は以下の通りです。

騒音値：52～65dB < **85dB**  
(騒音規制法)




図2 騒音の目安(地方都市・山村部用)  
(出典「全国環境研協議会 騒音小委員会」)

## 今後の作業予定について

引続き本坑、避難坑ともに昼・夜間での発破掘削を日曜日も含め行っていきます。  
なお、当工事の夏季休業期間は**8月11日(土)**から**8月16日(木)**を予定しております。  
騒音・振動には最大限に配慮して施工を進めてまいりますので、地域の皆様の引続きのご協力の程お願いいたします。

## トピックス

- 7月14日(土)、熊本YMCA尾ヶ石保育園の皆様を迎えた見学会を開催いたしました。



作業所ホームページのQRコードです。

ホームページでは、最新の進捗状況や工事紹介動画等がご覧になれます。

熊本地震による大規模な斜面崩壊により通行不能となっている国道57号の復旧のため、北側復旧ルート of 事業を進めており、1日も早い復旧に向け、全力で取り組んで参ります。  
何かお気づきの点がありましたら、ご連絡下さい。